

Sophielund Plejecenter
Sophielund 85-91

2970 Hørsholm

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal
Industripark 14 2980 Kokkedal

Mail: nsbv@nsbv.dk
Web: www.nsbv.dk

CVR-nr. 28326858
EAN-nr. 5790001124687

Brandsynsrapport

Dato: 29-11-2022

Nordsjællands Brandvæsen har 13-09-2022 gennemført brandsyn af følgende:

Plejeinstitutioner: 3.b. Plejehjem (bkg. 1000)

Tilstede ved brandsynet var:

Kent Johansen - Nordsjællands Brandvæsen
Kristian Simonsen

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren, den daglige ansvarlige leder eller en driftsansvarlig bruger om formålet med de brandforebyggende regler, som er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø, og at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Det er den daglige ansvarlige leders pligt og ansvar at overholde gældende forskrifter, og at sørge for, at eventuelle påbud og forbud efterkommes og at give tilbagemelding om dette til Nordsjællands Brandvæsen. Du kan se mere om lovgrundlaget for brandsynet sidst i denne rapport.

Brandsynet gav anledning til følgende påbud.

Plejeinstitutioner

Regelgrundlag:

PÅBUD

07.02 Branddøres lukkefunktion

Placering:

Lokation: dør 89/90 samt dør 85/86

Der blev ved brandsynet konstateret branddør ved 89/90, som ikke lukkede tæt og i fals.
Denne branddør skal gøres selvlukkende igen.

Uanset bestemmelserne i pkt. 7.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, kontor 85/86, hvis de er

udstyret med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), der lovligt er udført og installeret i overensstemmelse med forskrift 231 udsendt af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) eller en på installationstidspunktet tilsvarende anerkendt standard.

Udbedres senest: 13-10-2022

Bemærkninger i øvrigt

dør mellem 89/90 hænger på gulvet, skal justeres

kontor 85/86: kile i selvlukkende branddør, der kræves nu ABDL på døren

Vi talte bl.a. om en gennemgang af selvlukkende branddøre, afholde årlig gennemgang af procedure/brandøvelse så personalet er inde i procedure for brand/evakuering.

Rigtig god forståelse for forebyggelse af brand

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/568ab4d1256f612827ba594f5c134163>

Vejledning

Hvis du har behov for vejledning eller hjælp til at efterkomme påbud eller højne brandsikkerhedsniveauet i øvrigt kan du i mange tilfælde finde vejledninger eller skabeloner på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: www.nsbv.dk

Næste brandsyn

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig direkte på mail kejo@nsbv.dk

Venlig hilsen

Kent Johansen

Myndighed & Kursus

Nordsjællands Brandvæsen

Lovgrundlag

Brandsynet blev foretaget med hjemmel i Beredskabslovens §36 (LBK nr. 314 af 03/04/2017).

Nærmere regler fastsættes jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr 2341 af 09/12/2021.

Brandmyndigheden har påset, at følgende bestemmelser var overholdt jf. bygningsreglementet driftsmæssige krav i BR18 Kap. 5 § 144.

I bygninger med godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som er udarbejdet i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, er brandsynet gennemført på baggrund af denne jf. §146.

Under brandsynet havde du mulighed for at komme med indsigelser efter Forvaltningslovens §19. Eventuelle indsigelser er påført under hvert påbud/forbud.

Påbud eller forbud er udstedt jf. § 19 i Bekendtgørelsen om brandsyn.